



Tachometr cyfrowy optyczno - mechaniczny model: 2901



Urządzenia przeznaczone do pomiaru prędkości obrotowej (Obr/min) i prędkości powierzchni z dwoma trybami pomiaru : bezdotykowym lub dotykowym.

Tachometry te posiadają szeroki zakres pomiarowy, wysoką rozdzielczość i dużą szybkość pomiarów.

Dane techniczne

Wyświetlacz:

LCD o skali 99999

Zakres pomiarowy:

prędkość obrotowa:	Tryb bezdotykowy:	6 – 99999obr/min.
	Tryb dotykowy:	1 – 19999obr/min.
prędkość powierzchniowa:		0.1 – 1999.9m/min

Rozdzielczość:

prędkość obrotowa:	<1000obr/min:	0.1obr/min
	≥1000obr/min:	1obr/min
prędkość powierzchniowa:	<100m/min:	0.01m/min
	≥100m/min:	0.1m/min

Dokładność:

±(0.05% odczytu + 1 cyfra)

Czas próbkowania:

1 sekunda (ponad 60obr/min)

Wybór zakresu:

automatyczny

Pamięć danych:

odczyt Ostatni/Minimalny/Maksymalny

Odległość pomiarowa w trybie bezdotykowym: 5cm – 20cm (w zależności od oświetlenia)

Zasilanie: a. Baterie:
1.5V, AA (R6), 4 sztuki
b. Zasilacz:
napięcie wyjściowe DC6V
(Uwaga: Możesz wybrać rodzaj zasilania)

Temperatura pracy: 0 - 40°C, <85% wilgotności względnej

Temperatura przechowywania: -10 - 50°C, <85% wilgotności względnej

Wymiary: 217 x 84 x 43mm (tylko główne urządzenie)

Waga: około 265g (wraz z bateriami)

